



# PESEUSE PONDÉRALE



## Peseuse pondérale

### Caractéristiques :

- 2 modèles : 0-5 kg et 10-25 kg.
- Châssis acier.
- Trémie de réception (avec capitonnage).
- 2 tapis à tasseaux d'alimentation (un large et un étroit).
- Trémie de pesage.
- Pédale de déclenchement.
- Coffret électrique.

## À PROPOS

### IDÉAL POUR



### PRODUCTION

- 8 à 10 conf/min en 2,5 et 5 kg
- 5 conf/min en 25 kg

### PUISSANCE ELECTRIQUE

1 kW

### CONSOMMATION D'AIR

-

